

Пульсоксиметр 504 DX

ФСЗ 2012/12427

переносной, диапазон измерений пульса 20-300
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-99 %,
непрерывная работа 24 ч, память, сигнал тревоги

Criticare Systems Inc., США



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	20-300 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-99 %
Непрерывная работа	24 ч
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от 0 до +45 °С
Температура хранения	от -5 до +55 °С
Размеры	144×178×122 мм
Масса	1520 гр